

"INFORME PERICIAL AVALUO DE VEHICULO"**1. DATOS GENERALES**

Nombre Judicatura , Fiscalía o Inspectoría	INSPECTORIA DEL TRABAJO DE ORELLANA
No Pliego de Peticiones	N° 287971-2019-LGRM
Nombre y Apellido de la o el Perito	Jorge A. Quiquintuña Ch.
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniero Mecánico
No. de Calificación	2235927
Fecha de caducidad de la acreditación	13 de Enero del 2027
Dirección de Contacto	Ofic. Cofanes y 12 de Febrero
Teléfono fijo de contacto	062810306
Teléfono celular de contacto	0999585322
Correo electrónico de contacto	Estructuras_jaqch@yahoo.es

2. **ANTECEDENTES.** El Ab. Luis Riofrío Miranda INSPECTOR DEL TRABAJO DE ORELLANA en el Pliego de Peticiones No 287971-2019-LGRM solicitado por EL COMITÉ ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA ordena el avalúo según acta de embargo de vehículos suscrita por el señor Segundo Alfredo Viracocha Pila, Sub Oficial de la Policía Nacional del Ecuador; y, por señora Ab. Johana Cristina Valverde Castillo, Depositaria Judicial Ad-hoc
- La inspección de la camioneta de placas QMA1251 se realiza el día 04 de febrero del 2025 en Bodegas de la Depositaria Judicial a partir de las 8:00am ubicado en el Km 2 ½ Vía Francisco de Orellana – Lago agrio, instalaciones de la Compañía Transcarga, con la presencia de Directivos del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA: Sr. Geomer Hernán Torres Moreno SECRETARIO GENERAL y el Sr Domingo Bermeo SECRETARIO DE PRENSA Y ORGANIZACIONES

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA

ITEM	DESCRIPCION
Placa	QMA1251
Clase	CAMIONETA
Marca	CHEVROLET
Modelo	D MAX CRDI AC 2.5 CD4X4 TM
Tipo Carrocería	METALICA
TIPO	DOBLE CABINA
Año	2020
Color	BLANCO
Servicio	Particular
Numero de Motor	4JK1TR9582
No Chasis	2499
VIN	8LBETF3W0L0000178
RANV/CPN	B7770002777
País	ECUADOR
Combustible	DIESEL
PROPIETARIO	

PERITAJES

INGENIERIA MECANICA

PROPIETARIOI		GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA
No DE DISCO ASIGNADO		00
CAPACIDAD INSTALADA		
Cilindraje(CC)		2499
Capacidad de pasajeros		5
Tipo de peso		LIVIANO(MENOR IGUAL 3.5.Ton)
Capacidad de carga		
DETALLES DE MATRICULACION		
Mes de Matricula		FEBRERO
Ultima Matricula		03-07-2020
Ultima Revisión		29-02-2024
Ultimo Año Autorizado		2020
Fecha Vigencia Matricula		02-07- 2025
Fecha de Registro		03-07-2020

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

La Ingeniería Mecánica se encarga de diseño, construcción y mantenimiento de máquinas, conocimientos que serán utilizados para visualizar las condiciones de las diferentes partes de la camioneta.

La metodología a aplicar es la siguiente:

- Inspección del vehículo. Anexo 01, 02, 03
- Evaluación de partes y piezas. Anexo 04
- 3 ofertas de vehículos de similares características en el mercado on line. Anexo 06
- Presupuesto de reparación del vehículo para estar en condiciones similares a las consideradas en el mercado ON LINE. Anexo 05
- Cálculo de avalúo.

ESTADO DE CONSERVACION DEL VEHICULO		
No	PARTES Y PIEZAS	ESTADO
1	Chasis	BUENO
2	Transmisión	BUENO
3	Caja de trasmisión de velocidades	BUENO
4	Tanque de combustible.	BUENO
5	Corona	BUENO
6	Eje delantero	BUENO
7	Eje trasero	BUENO
8	Llanta de emergencia	BUENO
9	Llantas y aros posteriores	BUENO
10	Llantas y aros delanteras	BUENO
11	Sistema de suspensión	BUENO
12	Sistema de dirección	BUENO

PERITAJES

INGENIERIA MECANICA

13	Frenos.	BUENO
14	Amortiguadores	BUENO
15	Kit de emergencia	BUENO
16	Sistema de escape	BUENO
17	Embrague	BUENO
18	Motor	BUENO
19	Bateria	BUENO
20	Sistema eléctrico	BUENO
21	Luces Interiores	BUENO
22	Luces Exteriores	BUENO
23	Radio	BUENO
24	Sonido	BUENO
25	Aire Acondicionado	BUENO
26	Pluma limpia parabrisas	BUENO
27	Tablero de velocímetro	BUENO
28	Tablero general	BUENO
29	Airbag derecho	BUENO
30	Airbag izquierdo	BUENO
31	Espejo Internos	BUENO
32	Espejos Exteriores	BUENO
33	Balde	BUENO
34	Cabina (exterior)	BUENO
35	Capot	BUENO
36	Parachoques delantero	BUENO
37	Parachoques posterior	BUENO
38	Mascarilla delantera	BUENO
39	Parabrisas delantero	BUENO
40	Parabrisas posterior	BUENO
41	Cabina (int)	BUENO
42	Tapicería cabina	BUENO
43	Estructura de carrocería	BUENO
44	Puertas Delanteras	BUENO
45	Puerta de Balde	BUENO
46	Vidrios Puerta	BUENO
47	Mecanismos Puerta	BUENO
48	Asientos	BUENO
49	Accesorios Puertas	BUENO
50	Tapicería Asientos	REGULAR
51	Pintura	BUENO- REGULAR
52	Antena	BUENO
53	Cigarrera	NO TIENE
NOTA		

4. 3 CONCLUSIONES.

- Inspección la camioneta en forma integral todas sus partes Anexo 04
- Se ha considerado en el Mercado On Line camionetas año 2020 con similares características.
- Se requiere realizar un mantenimiento y reparación de la camioneta (Anexo 05) para coincidir con el estado de las camionetas ofertadas on line: Anexo 06
- No se ha calculado una depreciación de la camioneta porque el objetivo es llegar a un precio actual similar al ofertado en el mercado on line Anexo 06
- El factor por ajuste de negociación es de 5% que es normal en toda compra.
- El factor de ajuste por zona oriental se refiere a la desaprobación que tiene en el mercado los vehículos de la zona oriental que están sujetos a mayores esfuerzos y agentes corrosivos por la humedad, es de 5%.
- Factor de seguridad por no inspección interna de motor de 10%.

h)

VALOR COMERCIAL DEL VEHICULO	
CONCEPTO	VALOR
PROMEDIO MERCADO ON LINE ANEXO 5	28000.00-
FACTOR DE AJUSTE POR NEGOCIACION 5 %	1400.00
FACTOR DE AJUSTE POR ZONA ORIENTAL 5%	1400.00
FACTOR DE AJUSTE POR NO INSPECCION KILOMETRAJE Y MOTOR 10%	2800.00
PRECIO ON LINE CORREGIDO	22400.00-
PAGO ANT ANEXO 2	82.45
REPARACION Y MANTENIMIENTO ANEXO 4	2605.00
AVALUO DE VEHICULO	19712.55

SON DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON 55/100 dólares americanos

i).-

VIDA UTIL DEL VEHICULO	
VIDA UTIL POR KM	(300-500 MIL KM)
VIDA UTIL POR AÑOS	15 AÑOS
DEPRECIACION	6.67% anual
TECNOLOGIA	La camioneta año 2020 funciona con motor 2,5L Turbo Diesel CRDI
VIDA ECONOMICA	10.00 años
GRADO DE COMERCIALIZACION DEL EQUIPO	90.00%

5. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO

Anexo 01 DATOS DEL VEHICULO EN ANT

[Inicio](#)
[Servicios](#)
[Ant](#)
[Peritajes](#)
[Respaldo](#)
[Anexos](#)
[Explicación](#)

[Inicio](#)
[Servicios](#)
[Ant](#)
[Peritajes](#)
[Respaldo](#)
[Anexos](#)
[Explicación](#)

DATOS DEL VEHICULO

Esta sección muestra la información del vehículo con el que.

Placa QMA1251	Año Vehículo 2020	Cilindraje 2499	Tonelaje 1.25
Marca CHEVROLET	Modelo D-MAX CREDI AC 2.5 CD 4x4 1M DIESEL	Capacidad 5	Tipo Servicio PAR
Color BLA /	Caducidad Matrícula 02-07-2025 15:12:54	Último Trámite 29-02-2024 09:46:41	GAD Último Trámite 01: AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO-222PODIO-GAD FRANCISCO DE ORELLANA

Numero de Traspasos

CONDICIÓN DEL VEHICULO

Esta sección muestra si el vehículo tiene algún bloqueo o impedimento de parte de alguna otra entidad, institución pública o privada.

Reportado Robado NO	Prenda Comercial NO	Prenda Industrial NO	Prohibición Enajenar NO
Remarcado Motor NO	Remarcado Chasis NO	Reserva Dominio NO	

MULTAS O VALORES A PAGAR

Esta sección muestra la información referente a multas o valores que están pendientes de pago.

PAGADO SRI NO CONSULTAR	Multas Pendientes De Pago 0 CONSULTAR	Pago Rodaje Provincial 2025 NO
--------------------------------------	--	--

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR SANTO DOMINGO

Esta sección muestra la información referente a la revisión técnica vehicular en Santo Domingo.

Condición	Fecha	Revisión Vigente 2025
------------------	--------------	------------------------------

ANEXO 02 OBLIGACIONES PENDIENTES

https://ant.com.ec/matriculas/consultar-valor-matricula#google_vignette

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa

QMA1251

Último año de pago

2024

Marca	Modelo	Año de modelo	País	
CHEVROLET	D-MAX CRDI AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL	2020	ECUADOR	
RAMV o CPN	Cantón	Clase	Servicio	Cilindraje
B7770002777	ORELLANA	CAMIONETA	PARTICULAR	2499
Fecha caducidad matricula	Fecha última matricula	Fecha compra	Fecha matricula anual	
02/07/2025	03/07/2020	16/03/2020	29/02/2024	

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros.

Tipo deuda	Rubro	Periodo Fiscal	Beneficiario	Valor
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASA SPPAT	2025 - 2025	SPPAT	\$46,45
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2025 - 2025	SRI	\$0
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASAS ANT	2025 - 2025	ANT	\$36
Total: USD \$82.45				

ANEXO 03 MULTAS PENDIENTES

https://consultasweb.ant.gob.ec/PortalVCS/pagina/identificar.pl?placa=QMA1251&anio_pago_identificacion=PLA0						
QMA1251	Marca:	CHEVROLET	Color:	BLANCO	Año de Matricula:	2020
	Modelo:	D-MAX CRDI AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL	Clase:	CAMIONETA	Fecha de Matricula:	03-07-2019
	Año:	2020	Servicio:	PARTICULAR	Fecha de Caducidad:	02-07-2025
	Polarizado:	No existe registro de polarizado	Fecha Caducidad:			
Valor Pendiente: \$ 0,00	Valor Convenio: \$ 0,00	Intereses Pendiente: \$ 0,00	Total remisión: \$ 0,00	ANT:	0,00	
				TOTAL: \$	0,00	

ANEXO 04 ESTADO DE PARTES Y PIEZAS DE LA CAMIONETA



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL IZQUIERDA




VISTA LATERAL DERECHA



BALDE



TREN DELANTERO



TREN POSTERIOR

PERITAJES

INGENIERIA MECANICA



NO TIENE LLANTA DE EMERGENCIA



SUSPENSION



CABINA - TAPICERIA - TABLERO



CABINA-ASIENTOS - TAPICERIA

ANEXO 05

PRESUPUESTO DE REPARACION

CONCEPTO	VALOR
2 LLANTAS	380.00
ARO DE LLANTA DE EMERGENCIA	120.00
FALLAS DE PINTURA EXTERIOR E INFERIOR Y PULIDO	600.00
CAMBIO DE SWITCH DE ARRANQUE Y ACCESORIOS CONEXOS	300.00
TAPICERIA	300.00
ANTENA	205.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRASMISION Y	500.00

PERITAJES

INGENIERIA MECANICA

SUSPENSION	
VARIOS	200.00
TOTAL	2605.00

ANEXO 06

PRECIO CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2020 EN MERCADO ON LINE

https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-d-max_crdi_2.5_cd_4x4_tm_diesel-quito-2020/1867338

Inicio > Autos > Chevrolet > DmaxCrdi 2.5 CD 4x4 TM Diesel > Rincón > Quito

Chevrolet D-max Crdi 2.5 CD 4x4 TM Diesel

\$27.700

2020 437000 Km - Quito

Importado

Compartir



https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-d-max_crdi_2.5_cd_4x4_tm_diesel-ambato-2020/1876138

Chevrolet D-max Crdi 2.5 CD 4x4 TM Diesel

\$28.400

2020 64300 Km - Ambato

Importado

Compartir



https://www.facebook.com/marketplace/item/907879728077616/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Aefee7058-8402-462e-814c-28a0f2d20b9e

