

"INFORME PERICIAL AVALUO DE VEHICULO"

1. DATOS GENERALES

Nombre	Judicatura, Fiscalía o	INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE ORELLANA
Inspectoría		
No Pliego de Peticiones		No 287971-2019-LGRM
Nombre y Apellido de la o el Perito		Jorge A. Quiquintuña Ch.
Profesión y Especialidad acreditada		Ingeniero Mecánico
No. de Calificación		2235927
Fecha de caducidad de la acreditación		13 de enero del 2027
Dirección de Contacto		Ofic. Cofanes y 12 de Febrero
Teléfono fijo de contacto		062810306
Teléfono celular de contacto		0999585322
Correo electrónico de contacto		Estructuras_jaqch@yahoo.es

2. **ANTECEDENTES.** El Ab. Luis Riofrío Miranda INSPECTOR DEL TRABAJO DE ORELLANA en el Pliego de Peticiones No 287971-2019-LGRM solicitado por EL COMITÉ ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA ordena el avalúo según acta de embargo de vehículos suscrita por el señor Segundo Alfredo Viracocha Pila, Sub Oficial de la Policía Nacional del Ecuador; y, por señora Ab. Johana Cristina Valverde Castillo, Depositaria Judicial Ad-hoc

La inspección de la camioneta de placas QMA1250 se realiza el día 04 de febrero del 2025 en Bodegas de la Depositaria Judicial a partir de las 8:00am ubicado en el Km 2 ½ Vía Francisco de Orellana – Lago agrio, instalaciones de la Compañía Transcarga, con la presencia de Directivos del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA: Sr. Geomer Hernán Torres Moreno SECRETARIO GENERAL y el Sr Domingo Bermeo SECRETARIO DE PRENSA Y ORGANIZACIONES

CARACTERISTICAS DE LA VEHICULO

ITEM		DESCRIPCION
Placa		QMA1250
Clase		CAMIONETA
Marca		CHEVROLET
Modelo		D MAX CRDI AC 2.5 CD 4X4 TM
Carrocería		METALICA
Tipo		DOBLE CABINA
Año		2020
Color		BLANCO
Servicio		Particular
Numero Motor		4JK1TR9577
VIN		8LBETF3W9L0000177
RANV/CPN		B7770002776
País		ECUADOR
Combustible		DIESEL
PROPIETARIO		

PERITAJES

INGENIERIA MECANICA

PROPIETARIO		GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA
No DE DISCO ASIGNADO		08
CAPACIDAD INSTALADA		
Cilindraje(CC)		2499
Capacidad de pasajeros		5
Tonelaje (t)		1.25
Tipo de peso		LIVIANO(MENOR IGUAL 3.5.Ton)
DETALLES DE MATRICULACION		
Mes de Matricula		NOVIEMBRE
Ultima Matricula		01-07-2020
Ultima Revisión		02-04-2024
Ultimo Año Autorizado		2020
Fecha Vigencia Matricula		30-06- 2025
Fecha de Registro		01-07-2020

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

La Ingeniería Mecánica se encarga de diseño, construcción y mantenimiento de máquinas, conocimientos que serán utilizados para visualizar las condiciones de las diferentes partes de la camioneta.

La metodología a aplicar es la siguiente:

- Inspección del vehículo. Anexo 01, 02, 03
- Evaluación de partes y piezas. Anexo 04
- 3 ofertas de vehículos de similares características en el mercado on line. Anexo 06
- Presupuesto de reparación del vehículo para estar en condiciones similares a las consideradas en el mercado ON LINE. Anexo 05
- Cálculo de avalúo.

ESTADO DE CONSERVACION DEL VEHICULO		
No	PARTES Y PIEZAS	ESTADO
1	Chasis	BUENO
2	Transmisión	BUENO
3	Caja de trasmisión de velocidades	REGULAR
4	Tanque de combustible.	BUENO
5	Corona	BUENO
6	Eje delantero	BUENO
7	Eje trasero	BUENO
8	Llanta de emergencia	BUENO
9	Llantas y aros posteriores	BUENO
10	Llantas y aros delanteras	BUENO
11	Sistema de suspensión	BUENO
12	Sistema de dirección	BUENO

PERITAJES

INGENIERIA MECANICA

13	Frenos.	BUENO
14	Amortiguadores	BUENO
15	Kit de emergencia	BUENO
16	Sistema de escape	BUENO
17	Embrague	BUENO
18	Motor	BUENO
19	Batería	BUENO
20	Sistema eléctrico	BUENO
21	Luces Interiores	BUENO
22	Luces Exteriores	BUENO
23	Radio	BUENO
24	Sonido	BUENO
25	Aire Acondicionado	BUENO
26	Pluma limpia parabrisas	BUENO
27	Tablero de velocímetro	BUENO
28	Tablero general	BUENO
29	Airbag derecho	BUENO
30	Airbag Izquierdo	BUENO
31	Espejo Internos	BUENO
32	Espejos Exteriores	BUENO
33	Balde	BUENO- REGULAR
34	Cabina (exterior)	BUENO
35	Capot	BUENO
36	Parachoques delantero	BUENO
37	Parachoques posterior	REGULAR
38	Mascarilla delantera	BUENO
39	Parabrisas delantero	BUENO
40	Parabrisas posterior	BUENO
41	Cabina (int)	BUENO
42	Tapicería cabina	BUENO
43	Estructura de carrocería	BUENO
44	Puertas Delanteras	BUENO
45	Puerta de Balde	BUENO
46	Vidrios Puerta	BUENO
47	Mecanismos Puerta	BUENO
48	Asientos	BUENO
49	Accesorios Puertas	BUENO
50	Tapicería Asientos	REGULAR
51	Pintura	BUENO- REGULAR
52	Antena	BUENO
53	Cigarrera	NO TIENE
NOTA		

4. CONCLUSIONES

- Inspección la camioneta en forma integral todas sus partes Anexo 04
- Se ha considerado en el Mercado On Line camionetas año 2020 con similares características.
- Se requiere realizar un mantenimiento y reparación de la camioneta (Anexo 05) para coincidir con el estado de las camionetas ofertadas on line: Anexo 06
- No se ha calculado una depreciación de la camioneta porque el objetivo es llegar a un precio actual similar al ofertado en el mercado on line Anexo 06
- El factor por ajuste de negociación es de 5% que es normal en toda compra.
- El factor de ajuste por zona oriental se refiere a la desaprobación que tiene en el mercado los vehículos de la zona oriental que están sujetos a mayores esfuerzos y agentes corrosivos por la humedad, es de 5%.
- Factor de seguridad por no inspección interna de motor de 10%.

h)

VALOR COMERCIAL DEL VEHICULO	
CONCEPTO	VALOR
PROMEDIO MERCADO ON LINE ANEXO 5	28000.00-
FACTOR DE AJUSTE POR NEGOCIACION 5 %	1400.00
FACTOR DE AJUSTE POR ZONA ORIENTAL 5%	1400.00
FACTOR DE AJUSTE POR NO INSPECCION KILOMETRAJE Y MOTOR 10%	2800.00
PRECIO ON LINE CORREGIDO	22400.00-
PAGO ANT ANEXO 2	82.45
REPARACION Y MANTENIMIENTO ANEXO 4	2555.00
AVALUO DE VEHICULO	18767.55

SON DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 55/100 dólares americanos

i).-

VIDA UTIL DEL VEHICULO	
VIDA UTIL POR KM	(300-500 MIL KM)
VIDA UTIL POR AÑOS	15 AÑOS
DEPRECIACION	6.67% anual
TECNOLOGIA	La camioneta año 2020 funciona con motor 2,5L Turbo Diesel CRDI
VIDA ECONOMICA	10.00 años
GRADO DE COMERCIALIZACION DEL EQUIPO	90.00%

ANEXO 02

OBLIGACIONES PENDIENTES

https://ant.com.ec/matriculas/consultar-valor-matricula#google_vignette

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa

QMA1250

Último año de pago

2024

2024

Marca	Modelo	Año de modelo	País	
CHEVROLET	D-MAX CRDI AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL	2020	ECUADOR	
RAMV o CPN	Cantón	Clase	Servicio	Cilindraje
B7770002776	ORELLANA	CAMIONETA	PARTICULAR	2499
Fecha caducidad matrícula	Fecha última matrícula	Fecha compra	Fecha matrícula anual	
30/06/2025	01/07/2020	16/03/2020	02/04/2024	

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros.

Tipo deuda	Rubro	Periodo Fiscal	Beneficiario	Valor
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASA SPPAT	2025 - 2025	SPPAT	\$46.45
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2025 - 2025	SRI	\$0
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASAS ANT	2025 - 2025	ANT	\$38
Total: USD \$82.45				

ANEXO 03

MULTAS PENDIENTES

QMA1250		Marca: CHEVROLET	Modelo: D-MAX CRDI AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL	Año: 2020	Color: BLANCO	Año de Matrícula: 2020
		Año: 2020			Clase: CAMIONETA	Fecha de Matrícula: 01-07-2020
		Polarizado: No existe registro de polarizado			Servicio: ESTATAL	Fecha de Caducidad: 30-06-2025
					Fecha Caducidad:	
Valor Pendiente: \$ 0,00	Valor Convenio: \$ 0,00	Intereses Pendiente: \$ 0,00	Total remisión: \$ 0,00	ANT:	0,00	
				TOTAL: \$	0,00	

ANEXO 04 ESTADO DE PARTES Y PIEZAS DE LA CAMIONETA



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA LATERAL DERECHA

PERITAJES

INGENIERIA MECANICA



BALDE



TREN DELANTERO



TREN POSTERIOR

PERITAJES

INGENIERIA MECANICA



CAJA DE TRANSFERENCIA CON FUGA DE ACEITE



FUGA DE ACEITE DEL MOTOR



SUSPENSION



CABINA -TAPICERIA-TABLERO



CABINA-ASIENTOS - TAPICERIA

ANEXO 05

PRESUPUESTO DE REPARACION				VALOR
CONCEPTO				
REPARACION DE CAJA DE TRANSFERENCIA(EMPAQUES)				450.00
FALLAS DE PINTURA EXTERIOR E INFERIOR Y PULIDO				600.00
CAMBIO DE SWITCH DE ARRANQUE Y ACCESORIOS CONEXOS				300.00
TAPICERIA				300.00
ANTENA				205.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRASMISION Y SUSPENSION				500.00
VARIOS				200.00
TOTAL				2555.00

ANEXO 06

PRECIO CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 4X4 DIESEL 2020 EN MERCADO ON LINE

https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-d-max_crdr_2.5_cd_4x4_tm_diesel-quito-2020/1867338

Chevrolet D-max Crdr 2.5 CD 4x4 TM Diesel

\$27,700



https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-d-max_crdr_2.5_cd_4x4_tm_diesel-ambato-2020/1876138

Chevrolet D-max Crdr 2.5 CD 4x4 TM Diesel

\$28,400



PERITAJES

INGENIERIA MECANICA

https://www.facebook.com/marketplace/item/907879728077616/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Aefee7058-8402-462e-814c-28a0f2d20b9e



6. OTROS REQUISITOS.

No aplica

7. INFORMACIÓN ADICIONAL.

La prueba de funcionamiento del motor no se ha realizado por no disponer de las llaves de encendido.

No es posible realizar la inspección del interior de la cabina y el motor por la falta llaves

8.- DECLARACIÓN JURAMENTADA. Es todo cuanto puedo informar luego de un estudio apegado a la verdad, imparcialidad y profesionalidad como perito calificado en el Consejo de la Judicatura del Ecuador asumo bajo juramento la no existencia de vicios expuestos en el presente informe por parcialidad.

9.-FIRMA Y RÚBRICA.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Ing. Jorge A Quiquintuña Chamba.
No Perito: 2235927
CONSEJO DE LA JUDICATURA


Abg. Johana C. Valverde
DEPOSITARIA JUDICIAL